

Zusatzkosten bei Geflechterneuerungen

Bei allen defekten Geflechterneuerungen welche von Hand ausgeflochten sind (nachfolgende Fotos) fallen **Zusatzkosten in Höhe von 12,- Euro/brutto je Sitzfläche**, zuzügl. zum regulären Preise der Geflechterneuerung an.

Der Grund dafür ist, dass die Nut nicht einfach ausgefräst werden kann wie bei den normalen Sitzflächen mit Fertiggeflecht.

Hier müssen die eingeleimten Holzstifte (Bild 1) vor dem Ausfräsen erst alle einzeln ganz sauber ausgebohrt werden, was natur zu einem wesentlich höheren Zeitaufwand führt.

Teilweise sind die Bohrlöcher sogar ganz durch den Rahmen durch gebohrt (Bild 2).

Diese Löcher müssen dann sogar vor dem Einarbeiten des neuen Fertiggeflechts verschlossen werden, damit der Leim nicht aus der Nut abfließen kann und dann keine Klebekraft mehr für das Verkleben des Fertiggeflechts vorhanden ist.



Bild 1



Bild 2